

Start af Meade LX200 12"

1. Stil inklinationen på 90°.
 2. Stil right ascensionen eller timevinklen på 00 timer.
 3. Sæt <N/S> knappen over <tænd/sluk> knappen på N.
 4. Tænd for strømmen på rækværket og tænd kontakten på teleskopet.
 5. I displayet på håndkontrollen markeres "alignment" ved at skifte med op> og <ned> pilene.
 6. Tryk på <enter>.
 7. Marker "Polar" og tryk på <enter>.
 8. Accepter "Polaris" og tryk <enter>
 9. Når teleskopet er drejet til den nye alignmentstjerne, isættes fokuser og okular.
 10. Centrerer stjernen først i søgekikkerten, herefter i okularet med <N>, <S>, <E> og <W> tasterne.
 11. Når stjernen er centreret, trykkes der på <enter> for at acceptere.
- Hvis teleskopet ikke centrerer korrekt på et objekt, centrerer der med <N>, <S>, <E> og <W> tasterne og.
 - Herefter holdes <enter> tasten nede til, der lyder et bip og, displayet viser at koordinaterne matcher.

Sluk

- Ved nedlukning af teleskopet afmonteres okular og fokuser inden videre foretages.
- Teleskopet sættes i udgangsposition: inklinasjon 90° og right ascensionen 00 timer.
- Der slukkes på teleskopet og på rækværket.
- Låg og hætte sættes på.